

Variklio virsus be kolektoriaus, pilnas variklio aukstis

Palenkta virsutine sake ne pagal knygtę, tada atsiranda amortikų statymo variantai

650,63

BMW E36 apatines sakes lenktos per 4 cm, dėl to chuliganus neskausmingai galima sužeminti per 4cm,

